

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17011-852-0502-005

施工单位	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 24 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4#、5#屋面正在进行夹具以及支架安装作业，检查夹具和支架的螺丝是否紧固到位。		
存在问题	部分夹具的螺丝紧固不到位，有松动现象。		
整改要求	要求施工单位施工时必须将夹具以及支架的螺丝紧固到位，出现松动的螺丝及时紧固。		
检查人	孔亮 2018.4.24	施工项目部 签收人/日期	孔亮 2018.4.24
整改情况	按要求整改完成。 整改负责人：韩武杰，日期 2018.4.25		
复查意见	已完成整改。 复查人：孔亮，日期 2018.4.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。