





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17011-852-0502-007

施工单位	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 14 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#、3#屋面正在进行加固檩条安装，检查加固后屋面彩钢瓦恢复情况。		
存在问题	彩钢瓦恢复时有部分地方遗漏压瓦不到位。		
整改要求	要求彩钢瓦在恢复时一定要把彩钢瓦恢复到位。		
检查人	 2018.5.14	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.14
整改情况	按照要求整改完成 整改负责人:  日期 2018.5.14		
复查意见	整改完成 复查人:  日期 2018.5.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。