

监理检查记录表

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-001

施工单位	中国电子系统工程第二建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月20日	检查地点	车棚、201屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对以下施工部位进行巡视检查 1、屋面防水层夹具安装位施工 2、车棚预埋件地基钢筋捆扎、固定		
存在问题	1、屋面防水层夹具安装位施工不到位 2、车棚施工现场未标志任何安全性标语及未做安全警戒线		
整改要求	1、对不合格的防水层进行加固 2、车棚施工现场马上做好安全防护警戒线，在重要部位设置安全标语		
检查人	姜旭东	施工项目部 签收人/日期	邱礼碧 2018.4.20
整改情况	已整改完成 整改负责人：邱礼碧 日期 2018.4.20		
复查意见	已整改。 复查人：姜旭东 日期 2018.4.21		