监理检查记录表

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目　　编号：001

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.21	检查地点	车棚施工区域
检查类型	□巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	对车棚施工人员的安全帽佩戴以及是否佩戴正确进行现场巡视。		
存在问题	部分施工人员存在安全帽未佩戴以及佩戴不标准现象。		
整改要求	现场要求其佩戴安全帽以及佩戴正确。确保安全施工。		
检查人	鲁泉	施工项目部签收人/日期	邱凯翼 20.8.4.21
整改情况	已落实并整改 整改负责人：苏剑　日期 2018.4.22		
复查意见	已整改. 复查人：鲁泉　日期 2018.4.23		