

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 006

|           |                                                                                                                              |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 中电二                                                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2018.5.9                                                                                                                     | 检查地点            | 车棚施工现场          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                               |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 对现场钢构材料吊装安全进行检查。                                                                                                             |                 |                 |
| 存在问题      | 1. 在钢构材料的吊装过程发现, 在起重机工作时起重臂下面有人来回。<br>2. 至今为止未见到相关起重机驾驶员以及指挥员的上岗及相关证件。<br>3. 现场配电柜附近堆满杂物。                                    |                 |                 |
| 整改要求      | 现要求你施工方必须对进场的每一位施工人员进行安全教育, 了解此工序的安全施工方式, 不得再出现吊装过程中施工人员在起重臂下面行走的行为。相关驾驶人员必须持证上岗。清理配电柜周围杂物。请施工方加强施工安全的教育。                    |                 |                 |
| 检查人       | 鲁宏                                                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 邱礼慧<br>2018.5.9 |
| 整改情况      | 驾驶员已持证上岗已整改, 明日报审。<br><br><div style="text-align: right;">                     整改负责人: 邱礼慧 日期 2018.5.9                 </div> |                 |                 |
| 复查意见      | 经检查相关问题已整改。<br><br><div style="text-align: right;">                     复查人: 鲁宏 日期 2018.5.9                 </div>           |                 |                 |