

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 007

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中电二                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.5.11                                                                                      | 检查地点            | 车棚施工现场         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对现场正在进行的焊接及切割作业进行检查。                                                                           |                 |                |
| 存在问题      | 现场焊接及切割作业时, 未拉起警示带。相关设备电线缠绕一起有极大的安全隐患。                                                         |                 |                |
| 整改要求      | 现要求施工方在施工区域拉好警示带, 设置防触电标志。对现场正在使用的器械的电线进行区分, 防止触电及切割时火星引起火灾。                                   |                 |                |
| 检查人       | 鲁宏、张军枫                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 吴明杰            |
| 整改情况      | <p>已及时整改。</p> <p>整改负责人: 邱礼斌 日期 2018.5.11</p>                                                   |                 |                |
| 复查意见      | <p>已按要求整改。</p> <p>复查人: 鲁宏、张军枫 日期 2018.5.11</p>                                                 |                 |                |