

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号:008

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.13	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场钢构材料加工现场是否做好安全防护及标示进行检查。		
存在问题	现场在进行焊接及切割作业时未拉起安全警示带,以及相关的安全标示。		
整改要求	要求其立即整改,在施工区域必须拉好安全警示带。		
检查人	鲁宏 张军枫	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	清除易燃物,配备灭火器. 整改负责人:  日期 2018.5.14		
复查意见	未能及时整改. 复查人:  日期 2018.5.14		