

监理检查记录表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 010

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.22	检查地点	车棚施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对车棚施工区域进行检查。		
存在问题	1. 现场混乱, 施工垃圾等生活垃圾未能及时清理。 2. 乙炔瓶、氧气瓶随意摆放, 安全距离未达标。		
整改要求	现场要求施工方立即整改, 并做好记录。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.23
整改情况	气瓶摆放整齐, 使用中乙炔瓶已倒卧, 氧气和乙炔瓶有存放 整改负责人:  日期 2018.5.23		
复查意见	已按要求整改。 复查人:  日期 2018.5.23		