

监理检查记录表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 013

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.30	检查地点	车棚施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场电缆桥架搬运及电缆吊装进行检查。		
存在问题	现场检查时发现, 施工人员在电缆桥架搬运过程中未能对桥架进行有效保护, 两次将电缆桥架从小推车里倒出, 导致部分电缆桥架变形。		
整改要求	现要求施工方立即进行整改。		
检查人	鲁宏、张军枫	施工项目部 签收人/日期	吴明杰 2018.5.30
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.5.30		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		