

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 018

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.7	检查地点	设备基础施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	预制舱基础未按照设计要求使用 240 砖砌。		
存在问题	预制舱基础未按照设计要求使用 240 砖砌。现场检查使用的 200 的砖砌。		
整改要求	要求施工方立即进行整改。不合格产品不得进行使用。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	吴明杰 2018.6.7
整改情况	我方使用 200 砖砌成 300 的墙, 承载力比 240 更强 若我方使用 200 砖也非不合格产品, 故无必要整改。 整体有利效果只增不减。 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.6.7		
复查意见	情况属实 复查人: 鲁宏 日期 2018.6.7		