

监理检查记录表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 023

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.21	检查地点	电缆沟施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场直埋电缆覆盖的细沙厚度进行检查。		
存在问题	现场检查过程中发现, 直埋电缆覆盖的细沙最薄处仅有 2CM, 最厚也只有 10CM 与图纸要求的 15CM 严重不符。		
整改要求	要求施工方立即进行整改, 严格按照图纸要求施工。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	吴明杰 2018.6.22
整改情况	已落实整改 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.6.22		
复查意见	张军枫 复查人: 张军枫 日期 2018.6.23		