



监理检查记录表

编号: 026

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.7.06	检查地点	SVG 附近	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理日常现场巡检。			
存在问题	现场检查过程中发现, 通往 SVG 的过道上未处理的水泥块没有做到工完料尽场地清的标准。			
整改要求	要求施工方立即进行整改。			
检查人	张军枫、黄建军	施工项目部 签收人/日期	 2018.7.6	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.7.6			
复查意见	已整改 复查人:  日期 2018.7.7			