

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 027

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.07	检查地点	一二次舱附近
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理日常现场巡检。		
存在问题	现场检查过程中发现, 一二次舱上下水泥阶梯塌陷、开裂。		
整改要求	要求施工方立即进行整改。		
检查人	张军枫、黄建军	施工项目部 签收人/日期	吴明杰, 2018.7.07
整改情况	后期整改 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.7.7		
复查意见	尽快整改 复查人: 黄建军 日期 2018.07.08		