



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 028

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.10	检查地点	车棚施工附近
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理日常现场巡检。		
存在问题	现场检查过程中发现, 车棚立柱与基础固定的四个定角螺栓, 只有两个螺栓有添加垫片, 另外两个没有。		
整改要求	要求施工方立即进行整改。		
检查人	张军枫、黄建军	施工项目部 签收人/日期	 2018.7.10
整改情况	落实到位整改 整改负责人:  日期 2018.7.10		
复查意见	已整改 复查人:  日期 2018.7.11		