



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 030

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.25	检查地点	车棚施工附近
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理日常现场巡检。		
存在问题	现场检查过程中发现, 屋顶夹具防水刷漆只是刷了夹具与屋顶接触面积的一半。		
整改要求	要求施工方立即进行整改。		
检查人	张军枫、黄建军	施工项目部 签收人/日期	 2018.7.25
整改情况	个别现象, 按要求整改 整改负责人:  日期 2018.7.25		
复查意见	未见整改。 复查人:  日期 2018.7.26		