



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

盛道(中国)电气有限公司 1.354Mwp 光伏发电工程

宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52Mwp 光伏发电工程

巡视检查记录(唐例)

编号: ZHJL-002

工程项目名称	盛道(中国)电气有限公司 1.354Mwp 光伏发电工程	检查日期	2018.5.8
	宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52Mwp 光伏发电工程	第几次巡查	第二次
建设项日概况	项目地点: 浙江省宁波市北仑区小港 安居路 18 号、328 号	派驻现场监理	负责人 张文博
	监理周期: 2018.3.20—2018.6.5		其他监理
	延期时间: 暂无 建设单位: 宁波北仑美沃太阳能发电 有限公司 施工工单位: 浙江新晟能源工程有限 公司		监理人数 1

检查内容、记录:

一、监理项目部建设:

1. 遵守监理工程师职业道德, 是否有违纪违法事件发生。 是 否
2. 监理人员考勤记录是否真实、及时、有效。 是 否
3. 公司形象及办公环境营造是否得当。(监理项目部标牌已挂, 组织机构牌与上墙制度齐全; 地板干净无纸屑烟头、办公文具摆放整齐、桌面无灰尘、无杂物堆放, 办公室整洁; 计算机、打印机、仪器工具保管良好。) 是 否
4. 个人形象是否得当。(衣着得体, 进施工现场正确佩戴安全帽) 是 否
5. 成本控制是否合规, 有无虚报。(办公用品费用得当; 对公司物品保护良好; 对有车的监理项目部, 有辆费用控制良好; 租房、网络、生活设施等费用符合公司规定及项目所在地实际。) 是 否
6. 安全意识与措施是否满足需要。(监理办公、生活用水汽电, 交通工具驾驶操作, 现场危险源辨识及措施采取。) 是 否
7. 对公司临时安排工作的执行落实是否及时具有成效。 是 否
8. 其他。

二、监理项目部工作:

1. 《监理规划》、《监理实施细则》等监理策划文件的编写和报批是否合规。(策划、细
则等监理文件, 编写及时; 报批及内容符合要求; 监理文件齐全。) 是 否
2. 监理人员对监理文件、监理法律标准依据及图纸的熟悉与掌握情况。(随机询问有关监
理人员几个问题, 内容可包括《监理规划》、《监理实施细则》、《强制性标准条文实施细
则》等、施工合同、施工组织设计及图纸等) 差 良 好



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

- 3、审核承包单位质量管理、技术管理、质量、安全保证体系是否合规。（监理审核细致无原则错误，；施工方案得到贯彻执行。）是 否
- 4、施工组织设计（施工方案）审批是否合规。（抽查一份施工组织设计、几份施工方案；指令得以落实且审批及时。）是 否
- 5、工程控制点复核及线路复测记录、建筑的沉降记录是否具有等。（有复测报告，有沉降观测报告。）是 否
- 6、检验批、分项分部工程报验及验收是否合规。（报验单及附件齐全，报验及时并与工程同步，保证隐蔽工程及时报验。验收资料齐全，验收台帐齐全。随机抽查部份报验资料。）是 否
- 7、原材料、构配件、设备报验及审批是否合规。（按监理报验程序进行严格审查，报验单及附件应真实、齐全。随机抽查部份报验资料）是 否
- 8、监理通知单使用是否合规。（依据充足、用词准确，指令正确、书写规范，不得出现错别字。监理通知应有回复，且有监理人员复核意见。随机抽查部份监理通知。）是 否
- 9、监理周报、月报、汇报等是否详实有条理。（周报、月报、汇报等编制符合要求，上报及时。）是 否
- 10、监理例会召开是否合规。（查看会议纪要：是否正常召开，纪要详细规范，图纸会审纪要参建各方签字齐全，第一次工地例会纪要符合要求。）是 否
- 11、监理日志是否合规。（书写规范；记录及时；内容真实；内容全面；总监按要求审核及时。）是 否
- 12、旁站是否到位。（有旁站方案；旁站记录详细、规范；所有旁站点旁站记录齐全。）是 否
- 13、阶段性总结是否合规：包括基础工程、主体工程（光伏主体、变电主体、线路主体）、工程竣工工作总结等。（阶段性总结与工程进度同步；阶段性总结规范。）是 否
- 14、工程质量、WHS 控制效果是否有效。（监理部有质量控制措施，质量受控，观感良好WHS 抽检表、统计上报表齐全且正确，上报及时。）是 否
- 15、进度计划控制与落实是否合规。（检查所有月进度控制动态记录，比较实际与计划的差别，认真分析，采取措施。要有动态比较、偏差分析、有控制措施、有落实；实际进度与计划进度相差很大，有进度变更报审表且审批齐全。）是 否
- 16、投资控制、措施与落实是否合规。（按合同要求控制投资，工程计量准确、及时，工程款审核手续及时齐全；建立支付台帐和已完工程量台帐。）是 否
- 17、合同管理是否合规。（工程变更处理符合程序；变更费用未超业主规定上限。）是 否
- 18、按照《建设工程安全管理条例》检查现场安全文明施工是否按公司有关要求执行。（审查施工单位安全管理体系，审查施工单位安全管理人员数量及特殊工种上岗证符合规定；审查施工单位重要分项、分部施工方案，有安全管理措施；编制安全监理实施细则，有针对性；对现场安全文明施工检查有记录，有施工单位整改反馈。）是 否
- 19、资料管理是否合规。（监理表格、监理照片及时收集；各种监理报审表、施工报审批



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

表齐全；建立了见证取样台帐；建立了分项分部报验台帐；WHS 上报及时。) 是 否
20、监理云使用是否合规。（信息录入及时 是 否）

(信息录入正确、有效 是 否)

(项目上是否具备监理云使用条件 是 否)

21、其他。

限监理部于 2018 年 5 月 11 日之前完成整改，将整改结果书面上报公司，由公司
主管部门进行现场复检。

检查结论：监理资料基本齐全，平时现场
管理应该更加严格把控。监理工作较为负
责。平时工作中多与建设单位沟通。

复查意见：

复查人： 日期： 年 月 日

检查人： 日期：2018 年 5 月 9 日

分管领导检查意见：

日期： 年 月 日

签字：

与业主单位管理人员沟通事项：

- 1、现场驻项监理是否廉政？业主回答：监理无吃拿卡要事件。
- 2、平时工作是否认真？业主回答：认真、满意。
- 3、现场管理是否尽到监理的义务、责任？业主回答：较好、满意。

签字： 康剑

日期：2018 年 5 月 9 日



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

与施工单位管理人员沟通事项：（包括了解监理人员是否廉政）

现场未见施工单位相关负责人。

签字：高剑

日期：2018年5月9日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施：

- 1、总包单位对监理项目部的部分工作比较配合，监理部所要求的报审资料已报审，建议平时多下发通知单、联系单，并抄送业主。监理项目部要做到自己应尽的职责。
- 2、本项目工期紧，两个厂区相隔距离较远，业主对项目监理人员要求较高。监理人员须克服困难，做好施工进度、质量、安全工作。

签字：高剑

日期：2018年5月9日

备注：