

监理检查记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：001

施工单位	浙江新晟能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2018.4.23	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、混凝土配重块浇筑检查。		
存在问题	1、屋面临边防护不到位存在安全隐患。 2、个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽，并做好临边防护。		
检查人	张计博	施工项目部 签收人/日期	杨明
整改情况	已整改 整改负责人：杨明 日期：2018.4.23		
复查意见	复查人：张计博 日期：2018.4.23		