

监理检查记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：003

施工单位	浙江新晟能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2018.4.30	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、混凝土配重块浇筑检查。		
存在问题	混凝土出现龟裂。		
整改要求	按照施工要求对混凝土进行修复。		
检查人	张博	施工项目部 签收人/日期	杨国
整改情况	已整改 整改负责人：杨国 日期：2018.4.30		
复查意见	复查人：张博 日期：2018.4.30		