

监理检查记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：005

施工单位	浙江新晟能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2018.5.16	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	屋面支架安装		
存在问题	1、屋面临边防护不到位存在安全隐患。 2、个别施工人员未佩戴安全帽。 3、支架安装有错位现象。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽，并做好临边防护，对错位支架进行调整。		
检查人	张纪博	施工项目部 签收人/日期	杨卫 16/5
整改情况	已整改 整改负责人：杨卫 日期：2018.5.16		
复查意见	整改完毕，合格 复查人：张纪博 日期：2018.5.16		



由 扫描全能王 扫描创建