

## 监理检查记录表

工程名称：嵇道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：006

|               |                                                                                                                                                                          |                 |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位          | 浙江新晟能源工程有<br>限公司                                                                                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有<br>限公司 |
| 检查时间          | 2018.5.23                                                                                                                                                                | 检查地点            | 光伏场区               |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                           |                 |                    |
| 施工及检查<br>情况简述 | 光伏板安装                                                                                                                                                                    |                 |                    |
| 存在问题          | 1、个别施工人员未佩戴安全帽。<br>2、光伏板纵向观察错位严重。<br>3、个别压块未压紧。                                                                                                                          |                 |                    |
| 整改要求          | 按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽，对纵向错位光伏板进行调整，做到光伏板纵向向外延整齐排列；对每个压块进行复查并紧固。                                                                                                          |                 |                    |
| 检查人           | 张文博                                                                                                                                                                      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杨卫周 23/            |
| 整改情况          | <div style="text-align: center; font-size: 2em;">整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             整改负责人 杨卫周    日期：2018.5.23           </div>      |                 |                    |
| 复查意见          | <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">整改完毕，合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             复查人：张文博    日期：2018.5.23           </div> |                 |                    |

