

监理检查记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：007

施工单位	浙江新晟能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.1	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	高压电缆吊装及涵道敷设		
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽。 2、吊装前未设安全警戒防护区。 3、涵道敷设电缆过程中存在野蛮拉拽现象，部分高压电缆表皮破损。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽，并在吊装前设立安全警戒防护区；对破损高压电缆进行修复。		
检查人	张世博	施工项目部 签收人/日期	杨卫周 1/6
整改情况	已整改 整改负责人: 杨卫周 日期: 2018.6.1		
复查意见	整改完毕，合格 复查人: 张世博 日期: 2018-6-1		

