

监理检查记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：008

施工单位	浙江新晟能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏组件接地线连接		
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽。 2、安装方法是采用燕尾丝压紧，在巡视过程中，发现部分端子紧固不牢靠。		
整改要求	我监理方人员已通知总包方及施工方人员： 1、按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽； 2、对接地端子紧固不牢靠部位要求施工方进行整改；		
检查人	张殿博	施工项目部 签收人/日期	杨正国 1/6
整改情况	已整改 整改负责人：杨正国 日期：2018.6.9		
复查意见	合格 复查人：张殿博 日期：2018.6.9		

