

监理检查记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：SDDQ-05

施工单位	浙江新晟能源工程有限公司	监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.28	检查地点	低压施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、对厂区内临时用电及安全文明施工进行检查 2、对危险区域在施工前是否设有警示标语进行检查		
存在问题	1、现场个别区域有烟头乱扔现象。 2、在临电使用中存在一线多接现象。 3、危险区域未设警示牌；有部分员工在楼沿行走和休息现象。 4、吊装未设安全防护区域，未设牵引绳；		
整改要求	要求总包方立即检查并整改 1、告知施工方，对临电使用进行安全交底； 2、划定区域，设置吸烟区。 3、在危险区域设立警示牌，如“危险 禁止攀爬”； 4、吊装前必须进行安全施工交底，设立安全防护区域；		
检查人	张世博	施工项目部 签收人/日期	毕志东 28/5
整改情况	已整改 整改负责人：毕志东 日期 2018.5.30		
复查意见	合格 复查人：张世博 日期 2018.5.30		

