





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：SDDQ-08

施工单位	浙江新晟能源工程有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.21		检查地点	配电房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1、对配电房临时用电及安全文明施工进行检查 2、对危险区域在施工前是否设有警示标语进行检查			
存在问题	1、现场个别区域有烟头乱扔现象。 2、在临电使用中存在一线多接现象。 3、危险区域未设警示牌；			
整改要求	要求总包方立即检查并整改 1、告知施工方，对临电使用进行安全交底； 2、划定区域，设置吸烟区。 3、在危险区域设立警示牌；			
检查人		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2018.6.22			
复查意见	合格 复查人:  日期: 2018.6.22			