

安全检查记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：002

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.04	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、屋面采光带未做警示标示； 2、个别施工人员施工时未佩戴安全帽； 3、三期屋面临边防护不到位。		
整改要求	1、屋面有采光带的地方做好安全警示标示； 2、施工时必须佩戴好安全措施； 3、屋面做好临边防护； 4、作业时加强工人安全意识，作业前必须对施工人员做安全教育。		
检查人	黎建光、晏鸿飞、金涛	施工项目部 签收人/日期	彭为国 2018.05.04
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：彭为国 日期 2018.05.05		
复查意见	复查已整改 复查人：黎建光 日期 2018.5.4		