

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-05

|           |                                        |                             |                             |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 施工单位      | 正泰电气股份有限公司                             | 监理单位                        | 常州正衡电力工程监理有限公司              |
| 检查时间      | 2018.5.1                               | 检查地点                        | 一期厂房屋顶                      |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 | <input type="checkbox"/> 定期 | <input type="checkbox"/> 专项 |
| 施工及检查情况简述 | 抽查一期支架安装质量, 夹具安装间距及导轨安装, 不定点检查.        |                             |                             |
| 存在问题      | 1. 导轨安装连接件未固定.<br>2. 个别导轨安装不直度达到10mm.  |                             |                             |
| 整改要求      | 要求施工单位组织人员. 对导轨连接件进行固定. 自检导轨不直度进行消缺.   |                             |                             |
| 检查人       | 黎建光                                    | 施工项目部<br>签收人/日期             | 彭卫国<br>2018.5.1             |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br>整改负责人: 彭卫国 日期 2018.5.6     |                             |                             |
| 复查意见      | 经复查整改完成符合要求<br>复查人: 黎建光 日期 2018.5.6    |                             |                             |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。