

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-0/0

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.7	检查地点	二期厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 彩钢瓦更换、围栏安装、接地扁铁连接施工安全质量及用电安全。 2. 防暑降温物品发放情况。		
存在问题	1. 二期接地安装未及时与防雷网连接。 2. 彩钢瓦更换三级配电箱线路不符合要求。 3. 防暑降温药品已采购未发放。		
整改要求	1. 要求防雷接地网立即连接发电单元接地。 2. 对配电箱安装线路进行整改。 3. 要求每天10点前发放防暑降温物品。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	彭为国 2018.07.07
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 彭为国 日期: 2018.07.07		
复查意见	已整改。 复查人: 黎建光 日期: 2018.8.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。