

监理检查记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZQS-JLJC-0001

施工单位	广西英利源盛建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 1 日	检查地点	变检基础坐标
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	在旅西主体定线放线、监理与总包方、施工方现场使用全站仪复核基准点与坐标		
存在问题	综合楼经施工队放线后发现，南北轴比平面图短了 8 米。		
监理措施	经反复核对平面图与结构图、坐标，并经过核算后发现问题出在施工队使用图纸坐标为招标时参考坐标，责令施工队立即整改		
检查人	申崇鸣	施工项目部 签收人/日期	叶博洋
整改情况	据最新图复测完毕 整改负责人：叶博洋 日期 2018.4.2		
复查意见	经复查，现场复测完毕，无错误。 复查人：申崇鸣 日期 4.2		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。