

监理检查记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(二期)5.19MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-008

施工单位	宁波华星钢构股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	3#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对3#厂房屋面逆变器安装施工现场进行巡视检查。 2. 屋面 8人进行施工作业。		
存在问题	现场废弃物堆放混乱。		
整改要求	要求现场废弃物进行清理,保持屋面整洁。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	冯建兴
整改情况	1. 对屋面废弃物堆放混乱的问题,由各施工班组,进行整理分例堆放。 2. 屋面废弃物,定时清理,不遗留至第二天。 整改负责人: 冯建兴 日期		
复查意见	复查人: 日期		