

监理检查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-007

施工单位	宁波华星钢构股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间		检查地点	4#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 对4#厂房屋面夹具安装施工现场进行巡视 检查。 2. 屋面共15人进行夹具安装		
存在问题	现场个别人员未带安全帽。		
整改要求	未带安全帽的施工员立即配带安全帽。 要求施工单位对现场施工人员进行加强安全教育；		
检查人		施工项目部 接收人/日期	冯建兴
整改情况	1. 现场作业人员已全部配带安全帽。 2. 项目部对各施工班组进行了安全教育， 并制定了安全奖惩制度表。 整改负责人：冯建兴 日期		
复查意见	复查人： 日期		