

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州亿晶金坛区直溪镇三期 40MW 渔塘水面光伏电站项目 编号: ZHJL-YJ-JCJL-Q12

施工单位	特变电工湖南工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 29 日	检查地点	18 区组件安装区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	严禁踩踏组件, 以免造成组件损坏或人身伤害。严禁挤压或用尖锐物体敲打, 刮划光伏组件钢化玻璃		
存在问题	施工人员施工过程中用力过猛, 会造成组件隐裂, 影响发电效率。		
整改要求	已要求施工人员整改, 并进行技术交底。		
检查人	严玉娟	施工项目部 签收人/日期	胡超
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 胡超 日期: 2018.4.29		
复查意见	已整改完成。 复查人: 严玉娟 日期: 2018.4.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。