

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州亿晶金坛区直溪镇三期 40MW 渔塘水面光伏电站项目 编号: ZHJL-YJ-JCJL-013

施工单位	特变电工湖南工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 1 日	检查地点	13 区组件安装区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件在搬运过程中要轻拿轻放, 避免受到大的震动, 以免造成光伏组件隐裂。严禁采用提拉接线盒或连接线的方式将组件抬起。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	严玉霞	施工项目部 签收人/日期	郭如星
整改情况	无 整改负责人: 胡超 日期: 2018.5.1		
复查意见	无 复查人: 刘建生 日期: 2018.5.1		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。