

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州亿品金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目 编号: ZHJL-YJ-JCJL-002

施工单位	特变电工湖南工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018 年 4 月 15 日		检查地点	15° 区支架安装区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	支架安装作为光伏组件承载物是及其重要的, 出现任何隐患将会造成不可预料的意外发生。施工人员进行作业时必须将螺丝紧固到位, 各部位支架安装合格并用专用角度仪测量合格后方可进行下一步作业。				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	刘瑞生		施工项目部 签收人/日期	肖如星	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 日期				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。