

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州亿晶金坛区直溪镇三期 40MW 渔塘水面光伏电站项目 编号: ZHJL-YJ-JCJL-003

施工单位	特变电工湖南工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018 年 4 月 17 日		检查地点	5° 区组件安装区域	
检查类型	☐ 巡视		☐ 定期		☒ 专项
施工及检查 情况简述	不能站立或踩踏组件上方, 不能损坏或划伤组件的前后表面。不能拆卸组件或去除组件的任何部分。				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	刘瑞杰		施工项目部 签收人/日期	高如星	
整改情况	无 整改负责人: 高如星 日期 2018.4.17				
复查意见	无 复查人: 刘瑞杰 日期 2018.4.18				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。