

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州亿晶金坛区直溪镇三期 40MW 渔塘水面光伏电站项目

编号: ZHJL-YJ-JCJL-008

施工单位	特变电工湖南工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 22 日	检查地点	第 9 区支架安装区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装进行检查, 查看螺丝是否紧固, 排列是否整齐, 水平度是否达到规范要求。		
存在问题	无。		
整改要求	无。		
检查人	刘瑞杰	施工项目部 签收人/日期	高如星
整改情况	无 整改负责人: 刘瑞杰 日期 2018.4.22		
复查意见	无 复查人: 刘瑞杰 日期 2018.4.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。