



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南省湘阴县湘滨酬塘湖 4*20MWp 渔光互补光伏扶贫项目

编号: HNX-Y-JCJL-001

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间		检查地点	29号--33号铁塔组立
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	29号~33号基塔组立, 7人施工: 监理人员对组立铁塔施工部位进行现场巡视检查。		
存在问题	有监理人员在施工现场巡视检查过程中, 发现铁塔组立时部分螺栓没有紧固, 接地线过长, 有人在施工过程中穿脱鞋、光膀子。		
整改要求	要求施工单位: 湖南湘中项目部针对以上问题认真落实整改, 施工人员作业期间安全帽、工作服、工作鞋必须穿带, 并对施工人员进行安全施工教育。		
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期	[Signature]
整改情况	已完成整改。 整改负责人: [Signature] 日期 2018.4.20		
复查意见	现场复查基本符合要求 复查人: [Signature] 日期 2018年4月20日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。