



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南省湘阴县湘滨酬塘湖 4*20MWp 渔光互补光伏扶贫项目 编号: HNX-Y-JCJL-002

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.04.22	检查地点	外线 24 号基础开挖
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	挖基础开, 8 人施工: 监理人员针对 24 号基础开挖施工部位, 进行现场测量复核, 实际施工符合设计要求。		
存在问题			
整改要求			
检查人	李坤 2018.4.22	施工项目部 签收人/日期	邵晨 4.22.
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期 2018 年 4 月 22 日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。