



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-JCJL-008

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.05.15	检查地点	外线铁塔防雷测试
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	外线抽查 22 号铁塔防雷测试: 监理人员针对施工部位, 进行现场测量复核检查, 数据如下: 1.1Ω、1.0Ω、1.1Ω、1.0Ω 符合设计要求。		
存在问题			
整改要求			
检查人	李坤 2018.5.15	施工项目部 签收人/日期	陈 2018.5.15
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

