



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-JCJL-010

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.05.29		检查地点	升压站综合楼 照电电气
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站综合照明系统, 线路导管敷设、线盒加固、导管绑扎、回路等, 实际进行现场测量复核检查。			
存在问题	现场发现部分线路导管接头两端没有绑扎, 部分线路导管在绑扎上部钢筋时损坏。			
整改要求	要求施工单位负责人督促电气施工人员尽快整改。			
检查人	李仲 2018.5.28	施工项目部 签收人/日期	李君 30/5-18	
整改情况	已整改 整改负责人: 李君 日期 30/5-18			
复查意见	复查人: 李仲 日期 2018.5.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

