



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: HNX-Y-JCJL-01

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.06.06		检查地点	升压站综合楼 照电电气
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站接地变、SVG 基础绑扎、设备接地极, 实际进行现场测量复核检查。			
存在问题	现场发现 SVG 基础未按设计要求施工, 接地变基础未通知监理人员验收钢筋, 设备接地极未按照图纸规范要求施工。			
整改要求	要求施工单位负责人通知有关人员尽快落实整改。			
检查人	李坤 2018.6.6.	施工项目部 签收人/日期	252	
整改情况	正在整改 整改负责人: 252 日期 2018.6.7.			
复查意见	复查人: 李坤 日期 2018.6.7			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

