

监理检查记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-YJCIL-014

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 18 日	检查地点	电缆井施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 10 月 18 日我方监理人员在巡检电缆井施工现场过程中发现: 你单位所施工的电缆井没有按照设计图集 07SD101 《电力电缆井图集》进行施工		
存在问题	电缆井未按照设计图集 07SD101 《电力电缆井图集》进行施工, 存在着严重的质量和安全隐患。		
整改要求	现要求你单位在接到该联系单后, 针对以上问题查明原因、必须严格按照设计图集制定整改方案, 并按图集进行施工。 见监理通知单编号: XYCTH-JLT-030		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	 2018.10.18
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建