

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-ICII--18

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 22 日	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 11 月 22 日我方监理人员对升压站综合楼根据桩基施工图进行桩位和高程及控制点进行复核检查。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	阿晨 2018.11.22
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建

