

监理检查记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-YJCJL-020

施工单位	孚差电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 01 日	检查地点	升压站站污水处理池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 12 月 01 日我方监理人员在升压站污水处理池基础钢筋及制模进行了专项检查, 钢筋尺寸及数量及模具尺寸均符合设计要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	阳晨 2018.12.1
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建