

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-XL-

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018年4月17日		检查地点	27#塔基础点。	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	基础开挖完成. 钢筋笼加工成型. 准备放置浇筑。				
存在问题	1. 个别施工人员未正确佩戴安全帽。 2. 钢筋笼有个别钢筋接头搭接不符合规范。				
整改要求	1. 要求对施工人员安全教育和交底. 正确使用防护用品。 2. 更换不合格接头的钢筋. 重新焊接。				
检查人	周书山 2018/4/17	施工项目部签收人/日期		陈伟伟 2018/4/11	
整改情况	已整改 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2018/4/11				
复查意见	整改符合要求 复查人: 周书山 日期: 2018年4月17日				