

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-XL-

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.4月21日		检查地点	16#塔基开挖点。	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	16#塔基开挖（人工），				
存在问题	1、现场有个别工人未正确佩戴安全带。 2、井口防护设施不到位。				
整改要求	1、要求加强对工人安全教育和交底。 2、做好井口防护，确保作业人员安全。				
检查人	杨斌 2018 4/4	施工项目部签收人/日期		陈伟伟 2018/4/21	
整改情况	已整改 整改负责人：陈伟伟 日期：2018/4/21				
复查意见	已整改 复查人：周松 日期：2018年4月21日				