

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年5月21日	检查地点	综合配电楼基础砌筑
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	综合配电楼基础砌筑。检查人员已验收。砂浆配合比计量准确。加筋符合要求。无通缝瞎缝等缺陷。符合要求。		
存在问题	无		
整改要求	无。		
检查人	柯书山 2018.5.5	施工项目部签收人/日期	陈伟伟 2018/5/12
整改情况	无。 整改负责人：陈伟伟 日期：2018/5/12		
复查意见	无 复查人：柯书山 日期：2018.5.5		