

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年5月5日	检查地点	综合配电楼圈梁钢筋、模板
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	综合配电楼圈梁钢筋绑扎完成,模板支设完成,混凝土浇筑前检查验收.		
存在问题	1. 个别钢筋搭接不符合规范要求. 2. 模板部分拼缝不平,不顺直.		
整改要求	1. 更换搭接不合理的钢筋. 2. 加止水胶条或采用其他封堵,调整顺直.		
检查人	周书山 2018/5/5	施工项目部签收人/日期	陈伟伟 2018/5/5
整改情况	已整改符合要求 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2018/5/5		
复查意见	符合要求 复查人: 周书山 日期: 2018年5月5日.		