

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ--

施工单位	浮尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年5月12日	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	缘分配电楼砌体完成,雨棚钢筋绑扎完成. 模板支设完成.		
存在问题	1. 雨棚钢筋绑扎错误. 2. 马凳支设不够多.		
整改要求	1. 要求返工重新绑扎.并要求管理人员在每道工序前对作业人员详细交底. 2. 增设马凳.		
检查人	傅书山 2018/5/15	施工项目部签收人/日期	陈伟伟 2018/5/15
整改情况	整改完成 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2018/5/15		
复查意见	已整改符合要求 复查人: 傅书山 日期: 2018/5/15		

