

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-MLXM-026

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年9月3日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件巡视前检查。		
存在问题	在25区组件安装时发现有个别组件中间缝隙较大。		
整改要求	组件安装时,每组组件中间缝隙整改到允许误差范围内。		
检查人	王孝全 2018.9.3.	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2018.9.3
整改情况	已整改。 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2018.9.3		
复查意见	整改符合要求 复查人: 王孝全 日期: 2018.9.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。