

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-MLXM-028

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018年9月5日		检查地点	光伏区 25.26区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区巡视去锈及防腐				
存在问题	1. 个别桩头去锈不干净。 2. 个别桩头焊接地焊渣清理不干净。 3. 个别桩头油漆刷的太厚。				
整改要求	以上质量问题施工尽快整改。				
检查人	王孝全 2018年9月5日		施工项目部 签收人/日期	汪书军 2018.9.5	
整改情况	已整改 整改负责人: 汪书军 日期: 2018.9.5				
复查意见	已整改 复查人: 王孝全 日期: 2018.9.5				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。